# 常见标准材料的表面分析


## ~ XPS分析基础~

X射线光电子能谱(X-ray Photoelectron Spectroscopy, XPS),是重要的表面分析技术之一。它不仅能探测表面的化学组成(定性、定量),而且可以确定各元素的化学状态,因此在化学、材料科学及表面科学中得以广泛地应用。

## K-Alpha+仪器构造及分析原理



## 测试原理




## 样品信息采集




利用单色X射线照射样品,使样品中原子或分子的内层电子或价电子受激发溅射出来,然后通过分析溅射出来的光电子的能量分布得到光电子能谱;即可确定样品表层中的原子或离子的组成和状态。

#### PET薄膜样品的表面分析




## PET分子式: \_\_o\_ 理论值: 0/C=0.4 \_\_o\_



Binding Energy (eV)

## ③官能团分析-



## 硅晶片样品的深度分析(样品表层SiO,厚度为100nm)


5.00E+04

4.00E+04


3.00E+0

2.00E+04

0.00E+00



#### 实测与理论对比



## 总结

- •表面元素定性分析
- •表面元素定量分析
- •表面元素化学价态分析
- •深度方向元素定量分析
- •深度方向界面层分析